
Ещё раз «О надежности микропроцессорных устройств»



Отклик на статью в журнале

"Новости электротехники"

На страницах журнала «Новости ЭлектроТехники» № 1(91) за 2015 год помещена статья «О надежности микропроцессорных устройств», которая

начинается такой фразой «Парадоксальность ситуации заключается в том, что в настоящее время при разработке МП РЗА в точности повторяются ошибки, допускавшиеся ранее, около 60 лет тому назад при разработке устройств в других областях техники, когда теория надежности еще только зарождалась».

При этом ничего не сообщается о том, какие же такие ошибки допускают разработчики МП P3A и как они связаны с теорией надежности.

После бездоказательного утверждения об ошибках, допускаемых разработчиками МП РЗА, автор, сообщает читателям: « РЛС «СОН-30» имела систему непрерывного контроля исправности и самодиаг-ностики (на 60 лет раньше МП РЗА), включающую в себя несколько сотен радиоэлектронных ламп, и размещалась в отдельном авто-прицепе. Интенсивность отказов радиоэлектронных ламп была достаточно высокой, поэтому увеличение их количества почти в 2 раза за счет системы контроля и самодиагностики привело к резко-му снижению боеготовности РЛС «СОН-30», которая суммарно до нескольких месяцев в году находилась в ремонте и через не очень продолжительное время была снята с вооружения. Таким образом, еще раз была подтверждена истина: вольное или невольное игно-рирование законов теории надежности приводит к посрамлению не теории надежности, а допустивших это разработчиков.»

Учитывая, что первые отечественные МП РЗА появились в 1998 году [1], в процитированном отрывке из статьи речь идёт об устройстве, выпущенном в 30-х годах прошлого века.

Но в этом случае на мой взгляд важно другое. При рассмотрении данного примера автор статьи ничего не сказал о том, что наличие системы контроля исправности никак не влияет на вероятность отказ основной системы. На самом деле при рассмотрении данного примера речь должна идти о ремонтопригодности [2,3] устройства, работа которого контролируется, тем более, что автор написал «...суммарно до нескольких месяцев в году находилась в ремонте...»!

Когда автор пишет о недопустимости пренебрежения *«законами теории надежностии*», от него ожидаешь терминологической корректности. Но автор то и дело употребляет термины, отсутствующие в стандартах [5, 6], используя вместо них арготизмы. Например, вместо коэффициента готовности (для которого есть апробированные методики определения значений), в статье использовано слово «боеготовность», способ определения которой остался неизвестен.

Не проведено различие и между системой самодиагностики и системой контроля исправности, в статье они рассматриваются как одна система, что нельзя считать корректным.

Упомянув о том, что *«увеличение их количества* (речь идет о радиолампах) *почти в 2 раза за счет системы контроля и самодиагностики*», автор ничего не сказал о глубине диагностики [4] системы «СОН-30», определяющей сложность этой системы.

Приведенный пример неудачен ещё и потому, что хорошую идею *самодиагностики*, а не контроля исправности, было невозможно решить при использовании аппаратной базы, существовавшей 60 лет назад.

Также неудачен и другой пример, взятый автором статьи из области космонавтики. Вот он: «В ракете «Луна-1» для ускоренной реализации программы качестве двигателей 1-й ступени было принято решение использовать уже имеющиеся двигатели недостаточной мощности, увеличив их количество в разы. Однако при этом в разы увеличилась и вероятность отказа одного из двигателей в виде его взрыва.»

Как не странно, но и в этом примере нарушены *«законы теории надежности»* за соблюдение которых так ратует автор. Известно, что вероятность отказа любого элемента не зависит от числа элементов в системе.

Известны публикации[1], показывающие реальные проблемы, возникающие при использовании большого количества двигателей в одной сту-пени, проблемы, не имеющие на самом деле отношения к *«законам теории надежности»*.

Далее автор статьи «О надежности микропроцессорных устройств» приводит несколько примеров, относящихся уже непосредственно к МП РЗА.

Процитируем первый из этих примеров: «Ранее Минэнерго СССР выдвигало требование, в соответствии с которым появившиеся в эксплуатации полупроводниковые (ПП), МЭ- и МП-защиты резервировались защитами на другом принципе — электромеха-ническом. Это обеспечивало повышение надежности работы РЗА, особенно в случае выхода из строя основной защиты из-за электромагнитных наводок или перенапряжений во входных цепях, или в цепях питания от аккумуляторных батарей».

На самом деле, совместное использование электромеханических и цифровых устройств релейной защиты произошло совсем по другим причинам.

Более 20 лет назад на объектах Выборгских электрических сетей устанавливали первые отечественные цифровые устройства. Из-за отсутствия опыта эксплуатации таких устройств решили при установке цифровых устройств электромеханические защиты не демонтировать, оставить их в качестве резервных защит.

Многолетний опыт совместной эксплуатации показал, что опасения были напрасны. На самом деле, резервирования цифровых устройств с помощью электромеханических не требовалось.

Невозможно признать удачным и такие замечания автора: «Несколько последующих разработок противоаварийной автоматики ЭЭСстроились на базе двух комплектов взаимно резервируемых микро-ЭВМ с импортными комплектующими, на которые не гарантировались ни срок службы, ни показатели надежности» [7].

Тем более, что после подтверждения отсутствия данных о надежности импортных комплектующих, в статье написано «Эффективность таких схем резервирования должна подтверждаться расчетами вероят-ности безотказной работы по признаку ложного

срабатывания».

Как можно провести расчеты при отсутствии исходных данных, автор не объясняет. Автор многократно употребляет словосочетание «ложное срабатывание», не объясняя при этом суть понятия, обозначаемого этими словами. Отметим, что в работе [8] показано, что причины «ложных срабатываний» являются внешними по отношению к устройству и не зависят от его надежности.

Обратим внимание, что именно отсутствие исходных данных о надежности импортных комплектующих, обусловило использование расчетно-экспериментальных методов оценки показателей надежности цифровых устройств релейной защиты [9].

Надежность и контролепригодность первых отечественных цифровых устройств, в которых были применены отечественные комплектующие элементы, была оценена традиционными расчетными методами [10].

Нельзя не обратить внимание на использование недостоверных данных о *«повреждаемости»*, заимствованных из работы [11]. А ведь в стандарте [5] термин «повреждаемость» определен так: *«Приемлемая для пользователя неполная способность изделия выполнить требуемую функцию»*. Подробно о некорректности использования этого термина в данном контексте написано в [12].

Чтобы не «раздувать» объем рецензии, не будем анализировать примеры, приведенные автором из судостроительной отрасли. Отметим только, что в документации судостроительной отрасли, на которую ссылается автор, даны совсем другие определения понятий, обозначаемых терминами «ложное срабатывание», «несрабатывание», чем в «береговых» установках РЗА.

Завершает статью несколько заметок о кибербезопасности, но уже не устройств РЗА, а всей России!

К сожалению, эти заметки ничем не отличаются от заметок специалиста по высотным ядерным взрывам [13]. Техническая несостоятельность подобных публикаций показана в нескольких рецензиях, например в [14, 15], поэтому обратим внимание на другую, но важную деталь.

Во-первых, автор ни слова не сказал о том, что в настоящее время в России действует национальный стандарт «ГОСТ Р 51317.1.5-2009. Совместимость технических средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения. Основные положения»

Среди прочего, в данном стандарте можно прочесть: «Возможности таких нападений стали предметом обсуждений с технической точки зрения на нескольких научных симпозиумах и продолжают обсуждаться в широкой печати Несколько отчетов об имевших место случаях использования такого ("электромагнитного") оружия против гражданских и военных систем носят спорный характер. Поэтому необходимы ясные, убедительные и документированные свидетельства о применении электромагнитных воздействий большой мощности.».

И наконец, в конце рецензируемой статьи приведены выводы, доказательства которых в материале статьи отсутствуют.

Литература

1. Александров В.Ф., Езерский В.Г., Захаров О.Г., Малышев В.С. Частотная разгрузка в

энергосистемах. Ч. 1. Алгоритмы и устройства. М.: НТФ "Энергопрогресс", 2007. — в 2-х частях. [Библиотечка электротех-ника, приложение к журналу "Энергетик", Вып. 8 (104), 9(105)].

- 2. Ремонтопригодность// [Электронный ресурс], режим доступа: http://maximarsenev.narod.ru/slovar2/remont.htm
- 3. Взгляд на неремонтопригодность//[Электронный ресурс], режим доступа: http://miforelist.narod.ru/mifremont.htm
- 4. Захаров О.Г. Определение дефектов в релейно-контакторных схемах. М.: Росагропромиздат, 1991, 184 с.
- 5. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. М.: Издательство стандартов, 1991
- 6. ГОСТ Р 53480-2009. Надежность в технике. Термины и определения. М.: Издательство стандартов, 2010
- 7. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Дьякова. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000.
- 8. Ложное срабатывание//[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.energoboard.ru/articles/3040-lognoe-srabativanie.html
- 9. Захаров О.Г. Надежность цифровых устройств релейной защиты. М.:Инфра-Инженерия, 2014, 128 с.
- 10. ДИВГ.648288.001 РР.Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ. Расчет показателей надежности и контролепригодности. СПб,

НТЦ «Механотроника», 1999.

- 11. Гуревич В.И. Уязвимость микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения. М.: Инфра-Инженерия, 2014.
- 12. Sine ira et studio. //[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.rza.org.ua/article/read/Sine-ira-et-studio--Bez-gneva-i-pristrastiya--Zaharov-O-G-81.html
- 13. Повышение устойчивости энергосистем к преднамеренным электромагнитным деструктивным воздействиям актуальная задача современности // Энергоэксперт, №2, 2015 С. 68
- 14. Семь-восемь//[Электронный ресурс], режим доступа: http://rza.org.ua/blog/a-254.html
- 15. <u>Решаем актуальную задачу современности</u>//[Электронный ресурс], режим доступа: http://rza.org.ua/blog/a-255.html

[\]mathbb{M}. например статью, размещенную здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/H-1

watcher Добавлен: 31 Июль, 2015 04:26 <u>Ответить</u>

Несколько лет назад был опубликован материал В.Г. Езерского о "традиционном подходе", характерном для специалистов, срвнивающих цифровые и электромеханиче6ские реле . Материал назван соответствующе Сравнивать надо уметь . В заметке рассказано о типовых ошибках допускаемых при традиционном сравнении.

рорл Добавлен: 1 Август, 2015 06:43 Ответить

Захаров - да ты больной на голову мудак, распространяющий свои гнусные измышления, не имеющие ничего общего с действительностью. Все, что ты здесь пишешь - полная чушь, расчитанная на недоумков вроде тебя самого. Чтобы убедиться в этом, достаточно самому прочитать пару-тройку первоисточников, которые ты критикуешь. И как не стыдно человеку в таком солидном возрасте такой херней заниматься столько времени!

Добавить комментарий



Ваше имя